

番号	業種	工事名	表彰者名 代表者及び所在地	選定理由			
		工事箇所					
1	木	城北水質管理センター接触タンク耐震補強工事及び処理水有効利用送水管布設工事	株式会社治山社 代表取締役 藤島 勝宏 金沢市泉3丁目1番12号	・城北水質管理センター内の合流下水を処理する施設の工事であり、非出水期の限られた短い工期で完了させる必要があること、また供用開始後約40年間フル稼働であったことから不測の堆積物(汚泥)が沈殿しており、これを除去しながらの極めて厳しい条件の中、酸欠防止対策など安全管理及び施工管理を徹底し、工事を円滑に完成させた。 ・同時施工の処理水送水管工事は、焼却炉の点検休止期間に合わせて、隣接する接触タンク耐震補強工事との工程調整も行いながら、限られた短い期間内で速やかに精度の高い施工を行い完成した。			
		浅野本町地内					
		2			稚日野町地内(42工区)管渠築造工事	株式会社坂下組 代表取締役 坂下 定雄 金沢市保古町二164番地	・一部通行止めが伴う難易度の高い現場であったが、適切な迂回路を設定し、地域住民へは工事の進捗毎に説明を行うとともに、清掃ボランティアを実施するなど、地域との円滑なコミュニケーションを図りながら工事を完成させた。 ・施工管理、品質管理とも十分に行われており提出書類も極めて良好であった。
		稚日野町地内					
		3			北塚町地内(52工区)(10-8工区)管渠築造工事	株式会社日豊技研 代表取締役社長 濱田 直人 金沢市額乙丸町口158番地	・工事箇所は、通過交通の多い幹線道路であり、施工方法、通行制限等について関係機関と十分な協議を行うとともに、近隣住民には工事内容・工程を案内し理解と協力を深める努力を行うことで、計画に余裕をもって工事を完成させ、仕上がりが良好であった。
北塚町地内							
4	高柳町地内(39工区)(18-1工区)管渠築造工事	有限会社木谷 代表取締役 木谷 俊幸 金沢市疋田1丁目144番地	・工事工程・迂回路等について、地元関係者に十分な事前周知を行ったことにより、工事に対して理解と協力を得られ、計画に余裕をもって完成することができた。 ・現場管理においては、施工に対し細心の注意が払われており、地元からの苦情もなく、さらに品質・出来高管理も良好であり、成果品の精度も極めて高かった。				
高柳町地内							
5	寺町3丁目地内ガス管及び配水管改良工事	株式会社山田組 代表取締役 山田 辰郎 金沢市泉が丘2丁目15番1号	・工事箇所は、市内中心部に隣接した閑静な住宅地であり、昔ながらの狭い道路幅員であったが、迂回路の確保及び案内が周知徹底されており、ガス供給管及び給水管の継ぎ替え作業における日時についても、事前に地元関係者と入念な調整を行い、工事に対する苦情もなく完成した。また、提出書類や出来形管理は精度も高い内容であり、施工も極めて良好であった。				
寺町3丁目地内							
6	舗	兼六町・石引4丁目地内ガス管及び配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(その1)	北川ヒューテック株式会社 取締役社長 北川 真 金沢市神田1丁目13番1号	・工事箇所は兼六園隣接道路であり、市民及び観光客が多い施工条件の中、毎日の現場作業終了後に清掃の徹底を行うとともに、間伐材を使用した工事看板・車載トイレの使用など周辺の景観や環境への配慮を行い施工を行った。 ・現場代理人が現場の細部まで把握し、仕上がりが良好であり、かつ工事関係書類も整理されていた。			
		兼六町地内					
7	装	兼六町・石引4丁目地内ガス管及び配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(その2)	加州建設株式会社 代表取締役 小堀 憲昭 金沢市小金町3番31号	・当工事箇所は、兼六園周辺の住宅や総合病院に隣接しており、かつ夜間施工の条件の中、事前に地元・関係機関へ日々の工事案内を行うとともに、作業終了後に清掃の徹底を行うなど周辺環境への配慮を行った。 ・工事案内付の夜間照明の使用など事故防止への取り組みも積極的に行い、仕上がりが、書類整理も良好であった。			
		兼六町・石引4丁目地内					
8	建	玉川子ども図書館(仮称)整備工事(建築工事)	株式会社豊蔵組 取締役社長 豊蔵 世紀 金沢市長土塀3丁目13番8号	・工事着手に際し、近隣住民への工事の理解を得るため、説明会等を行い、住民からの要望に添った資材及び工事関係車両の搬入経路を計画するとともに、現場周辺の定期清掃を積極的に行うなど地元住民への配慮が良好であった。 ・内部改修の際には現地詳細測量を行い、施設用途に適した成果品の納まり等、積極的な提案を行い、極めて良好な仕上がりととなった。			
		玉川町地内					
9	築	額新町住宅建設工事第6期(建築工事)	松栄・本田特定建設工事共同企業体	・工事箇所は、敷地が狭いため作業スペースに余裕がなく、土木、設備工事が輻輳する条件の中に、材料搬入、現場作業等の工程調整を積極的に行い、効率的な施工管理に努め、計画どおりに完成した。 ・防水材料は、エコ缶を使用するなど資器材の使用に当たっても、環境に配慮を行い施工を行った。また、工事の出来ばえについても良好な仕上げであった。			
		額新町2丁目地内	株式会社本田工務店 代表取締役 本田 正敏 金沢市八日市出町75番地				
10	設	玉川子ども図書館(仮称)整備工事(電気設備工事)	株式会社ジェスクホリウチ 代表取締役 清水 義博 金沢市泉3丁目1番6号	・意匠を左右する照明施設や監視カメラの視界を確認するために、模型や写真を使うなど、仕上がりがイメージのビジュアル化を行う等の創意工夫が見られ、また、感電事故や人為的ミス防止対策等、安全性向上への積極的な提案を行い、仕上がりが良好となった。 ・建築工事や関連設備工事が輻輳する中において、各業種間と綿密な調整協議を行い、効率的な施工管理に努めた。また、現場周辺の道路清掃を定期的に行う等、地域への貢献も見られた。			
		玉川町地内					
11	設	玉川子ども図書館(仮称)整備工事(空調設備工事)	松下管工業株式会社 代表取締役 吉田 友昭 金沢市東力2丁目99番地	・自社の品質管理規定が整っており、それに基づき自主的な社内検査を段階的に行い、施工品質の向上に努めた結果、良好な出来ばえで完成した。 ・建築工事や関連設備工事が輻輳する中において、各業種間と綿密な調整協議を行い、効率的な施工管理に努めた。また、現場周辺の道路清掃を定期的に行う等、地域への貢献も見られた。			
		玉川町地内					
12	備	額新町住宅建設工事第6期(電気設備工事)	東洋電設株式会社 代表取締役 玉津 裕 金沢市久安6丁目208番地1	・結露ボックスを使用することによりスイッチの結露防止やハンドホール製造時には防水接続口を取り付けることにより防水性を高める等、施工管理の工夫を極めて積極的に行った。 ・建築工事や関連設備工事が輻輳する条件の中で、各業種間との調整を行い、効率よく工程計画を組み、予定どおりに完成できた。また、提出書類も正確に整理され、工事の仕上がりが良好と認められた。			
		額新町2丁目地内					
13	備	額新町住宅建設工事第6期(給排水衛生設備工事)	杉山設備工業株式会社 代表取締役 杉山 文夫 金沢市南森本町ホ56番地	・配管等に伸縮継手を取付けるなど、品質管理の工夫を積極的に行い、提出書類も十分整理され、工事仕上がりが良好であった。 ・作業スペースに余裕がなく建築工事、関連設備工事が輻輳する条件の中で、調整協議を通じ効率よく工程管理を行い、予定どおりに完成できた。			
		額新町2丁目地内					