




定期モニタリング調査井戸

K3-4	桜田町	36-1	東力町	36-1	東力	36-1	間明町	36-1	間明町
36-2	新神田	K4-4	堀川町	K4-4	本町	K3-3	芳斉	K4-1	磯部町
K3-2	北安江	K3-3	駅西本町	K3-3	広岡	K4-4	玉川町	K4-1	北安江
K3-2	西念	K4-4 ※1	堀川新町	K3-2	諸江町	K3-2	北安江	K3-3	北安江
K4-1	浅野本町	36-1	西金沢新町	36-4	横川	36-4	押野	36-2	糸田新町
36-1	保古	K1-1	鱒町	36-3	有松	K2-3	下安原町	K2-2	専光寺町
K2-4	下安原町	K3-2	神宮寺	K4-1	沖町	K3-3	若宮	K3-3	長田本町
K3-2	諸江町								

※1 設備故障により地下水を採取できなかったため、調査を一時的に休止した。