

金沢駅東もてなしドーム地下広場の雨漏りについて

金沢駅東もてなしドーム地下広場では、雨漏りが発生しています。修繕等の対応を行っていますが、新たに発生する場合がありますので、設営・演技等の際はご注意ください。

- ①季節や天候に関係なく、雨漏りが発生します。
- ②これまでに雨漏りが発生している場所の多くには、床に「黒いシミ」があります。
- ③雨漏りは、天井の、金属部分横の「すき間」から発生することが多いので、すき間の下を避けて設営・演技等を行うことをお勧めします。



床の黒いシミ



金属部分横のすき間