

金沢市立小中学校施設の耐震化の状況・学校別一覧表

令和元年9月5日
金沢市教育委員会
教育総務課

1 公表について

学校施設は、児童・生徒が1日の大半を過ごす学習の場所であるとともに、地域の防災拠点である避難所としての役割を担っており、安全性の確保が重要なことから、学校施設の耐震化を進めてきました。

平成23年3月に発生した東日本大震災においても、公立の義務教育諸学校等施設が地域住民の応急避難場所となり、その安全性を確保することがきわめて重要であることが再認識されたところです。

今般、平成30年度末までに実施された耐震2次診断結果及び耐震化の状況についてとりまとめましたので、建物ごとに公表いたします。

2 資料の見方

(1) 児童数、生徒数及び実学級数

令和元年5月1日現在の数値

(2) 構造

R：鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造 W：木造

(3) 耐震基準

- 「旧基準」とあるのは、新耐震基準施行（昭和56年）以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは、新耐震基準施行以後に建築されたものをいいます。
- 「新基準」の建物には耐震性がありますので、「診断状況」から右の各欄は、すべて「－」と記載しています。
- 「旧基準」の建物のうち、耐震診断の結果、耐震性があると診断されたものについては、備考欄に「耐震性有り」と記載しています。
- 「旧基準」の建物のうち、耐震補強をしたものについては、備考欄に「補強済み」と記載しています。
- 「旧基準」の建物のうち、耐震補強が必要なものについては、文部科学省が全国の学校施設の診断結果の分布状況を公表する際に用いる下表「Is値の分類」を参考に、耐震診断（2次診断）によるIs値（分類）を、Is値（分類）欄に記載しています。

なお、2次診断とは、柱と壁の強度と粘り強さを考慮し、個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。

○Is値の分類

Is値	耐震診断（2次診断）			
	Is < 0.3	0.3 ≤ Is < 0.5	0.5 ≤ Is < 0.6	0.6 ≤ Is
	a	b	c	d
分類	a	b	c	d

(参考)非木造建物の耐震化率(H31.4.1現在)

	H30	H31
全国※	99.2%	99.2%
石川県	98.8%	99.4%
金沢市	96.1%	98.2%

◎ 木造建物を含む金沢市の耐震化率
98.3% (H31.4.1現在)

※ 福島県の一部を除く。

(4) Is値 (Seismic Index of Structure : 構造耐震指標)

Is値とは、耐震改修促進法に基づき定められた、構造耐震指標で耐震性の判断基準となる数値であり、その値が大きいくほど耐震性能が高いことを表します。

耐震改修促進法（国土交通省）では、Is値0.6以上で耐震性能を満たすとされています。一方、学校施設（文部科学省）については、2次診断により算定したIs値が0.7以上の場合を、「耐震性のある建物」として取り扱っています。

Is値0.3未満については、震度6強以上の大規模な地震により、建物が倒壊、又は崩壊する危険性が高いとされています。なお、これまでに発生した地震において、Is値の低い建物に、すぐに倒壊又は崩壊の被害が発生しているわけではありません。

※ 耐震診断の対象となる棟は、「2階建て以上又は延床面積200㎡以上の非木造建物」及び「3階建て以上又は延床面積500㎡以上の木造建物」です。

(平成31年4月1日現在)

学校名	児童数	学級数	施設名	建築年月	構造	階	面積 (㎡)	耐震基準	診断状況	分類 (Is値)	備考
泉小学校	652	22	管理・普通教室棟	H29.3	R	3	5,714	新基準	—	—	—
			特別教室棟	H29.3	R	3	1,628	新基準	—	—	—
			体育館	H29.3	R	1	844	新基準	—	—	—
中村町小学校	296	13	管理室・教室棟	S55.3	R	4	3,004	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S55.5	R	4	1,925	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S63.9	R	2	33	新基準	—	—	—
			体育館	S63.9	R	2	1,560	新基準	—	—	—
十一屋小学校	350	16	教室棟	S46.3	R	4	1,040	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S48.5	R	4	2,154	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S50.3	R	4	1,715	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S50.10	R	4	1,500	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S50.10	R	2	137	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S50.10	R	2	1,301	旧基準	—	—	補強済み
泉野小学校	578	19	普通教室棟	S59.6	R	3	2,760	新基準	—	—	—
			特別教室棟	S59.6	R	2	476	新基準	—	—	—
			特別教室棟	S59.6	R	3	2,126	新基準	—	—	—
			管理室棟	S59.6	R	2	769	新基準	—	—	—
			体育館	H4.8	R	2	1,665	新基準	—	—	—
犀桜小学校	342	14	体育館	S54.3	R	2	863	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S54.3	R	2	47	旧基準	—	—	補強済み
小立野小学校	530	21	中高学年棟	H23.7	R	2	3,711	新基準	—	—	—
			交流棟	H23.7	R	2	1,294	新基準	—	—	—
			低学年棟	H24.3	W	1	527	新基準	—	—	—
			低学年棟	H24.3	W	1	527	新基準	—	—	—
			体育館	H23.7	R	2	1,421	新基準	—	—	—
兼六小学校	432	17	教室棟	S43.1	R	4	1,080	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S43.12	R	4	997	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S45.3	R	4	874	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S45.3	R	4	357	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S45.6	R	4	1,026	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・特別教室棟	S45.6	R	4	684	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S56.4	R	2	1,525	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S56.4	R	2	54	旧基準	—	—	耐震性有り
中央小学校	529	18	管理棟	S56.3	R	3	1,838	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S62.2	R	4	1,927	新基準	—	—	—
			普通教室棟	S62.2	R	4	1,396	新基準	—	—	—
			管理室・教室棟	S62.2	R	4	3,257	新基準	—	—	—
			渡り廊下	S62.2	R	2	128	新基準	—	—	—
			体育館	S56.3	R	3	2,207	旧基準	—	—	補強済み
中央小学校 芳齋分校	60	11	教室棟	S38.9	R	4	1,496	旧基準	2次診断	a	—
			特別教室棟	S39.10	R	4	549	旧基準	2次診断	a	—
			教室棟	S40.11	R	4	340	旧基準	2次診断	a	—
			管理・教室棟	S41.11	R	4	2,009	旧基準	2次診断	a	—
			体育館	S55.3	R	1	540	旧基準	2次診断	d	—
長田町小学校	291	14	管理室・教室棟	S63.8	R	4	5,278	新基準	—	—	—
			体育館	S61.3	R	2	1,010	新基準	—	—	—
明成小学校	275	13	管理室・教室棟	H8.11	R	4	5,067	新基準	—	—	—
			管理室・教室棟	H8.11	R	3	228	新基準	—	—	—
			体育館(階段室)	H8.11	R	4	55	新基準	—	—	—
			体育館	H8.11	R	3	1,177	新基準	—	—	—
諸江町小学校	677	23	普通教室棟	S53.3	R	4	1,995	旧基準	—	—	補強済み
			普通教室棟	S54.3	R	4	1,596	旧基準	—	—	補強済み
			普通・特別教室棟	H18.3	R	4	1,290	新基準	—	—	—
			管理室・特別教室棟	S54.3	R	4	2,592	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S63.3	R	2	1,496	新基準	—	—	—

学校名	児童数	学級数	施設名	建築年月	構造	階	面積 (㎡)	耐震基準	診断状況	分類 (Is値)	備考
馬場小学校	104	7	体育館（渡り廊下）	S 63.3	R	2	71	新基準	—	—	—
			管理室・教室棟	S 63.7	R	4	3,819	新基準	—	—	—
			体育館	S 54.3	R	2	1,508	旧基準	—	—	補強済み
森山町小学校	298	14	体育館	S 56.3	R	2	1,229	旧基準	—	—	補強済み
浅野町小学校	288	14	管理室・教室棟	S 48.3	R	4	1,960	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 50.3	R	4	904	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 51.3	R	4	816	旧基準	—	—	補強済み
			音楽教室	H 19.3	R	2	188	新基準	—	—	—
			体育館（渡り廊下）	S 63.8	R	2	63	新基準	—	—	—
			体育館	S 63.8	R	2	844	新基準	—	—	—
			小坂小学校	717	25	教室棟	S 35.10	R	4	800	旧基準
教室棟	S 35.10	R	4			244	旧基準	—	—	補強済み	
教室棟	S 38.5	R	4			682	旧基準	—	—	補強済み	
管理室・教室棟	S 40.11	R	4			2,148	旧基準	—	—	補強済み	
教室棟	S 51.3	R	3			884	旧基準	—	—	補強済み	
教室棟	S 54.3	R	3			509	旧基準	—	—	補強済み	
教室棟	S 57.2	R	3			393	新基準	—	—	—	
体育館	H 15.3	R	2			1,497	新基準	—	—	—	
体育館（渡り廊下）	H 15.3	S	2			76	新基準	—	—	—	
体育館（渡り廊下）	H 15.3	R	2			43	新基準	—	—	—	
千坂小学校	602	21	教室棟	S 50.3	R	4	1,040	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 56.4	R	4	2,708	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 57.3	R	2	1,380	新基準	—	—	—
			特別教室棟	S 57.3	R	1	297	新基準	—	—	—
			渡り廊下	S 57.3	R	2	126	新基準	—	—	—
			教室棟	H 22.3	R	2	487	新基準	—	—	—
			体育館	S 55.3	R	2	1,560	旧基準	—	—	補強済み
			体育館（渡り廊下）	S 56.4	R	2	59	旧基準	—	—	補強済み
夕日寺小学校	277	13	管理・特別・普通教室棟	H 16.10	R	3	5,262	新基準	—	—	—
			体育館	H 16.8	R	2	1,263	新基準	—	—	—
大浦小学校	418	15	管理室・教室棟	S 55.3	R	3	2,463	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 55.7	R	3	2,321	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	H 18.3	R	3	548	新基準	—	—	—
			体育館	S 55.12	R	2	1,536	旧基準	—	—	補強済み
			体育館（渡り廊下）	S 55.12	S	2	34	旧基準	—	—	耐震性有り
浅野川小学校	340	14	管理室・教室棟	S 58.3	R	3	1,568	新基準	—	—	—
			普通教室棟	S 58.5	R	3	810	新基準	—	—	—
			特別教室棟	S 58.5	R	3	623	新基準	—	—	—
			普通教室棟	S 58.5	R	3	869	新基準	—	—	—
			普通教室棟	H 20.3	R	3	286	新基準	—	—	—
			体育館	S 58.3	R	2	1,621	新基準	—	—	—
鞍月小学校	755	27	管理室・教室棟	S 51.3	R	4	2,426	旧基準	—	—	補強済み
			管理室棟	S 51.3	R	4	168	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 52.3	R	4	955	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	H 5.8	R	4	764	新基準	—	—	—
			渡り廊下	H 15.3	R	4	36	新基準	—	—	—
			教室棟	H 15.3	R	4	765	新基準	—	—	—
			教室棟	H 27.3	R	3	778	新基準	—	—	—
			エレベータ棟	H 27.3	S	4	174	新基準	—	—	—
			体育館（渡り廊下）	H 27.3	S	2	37	新基準	—	—	—
			体育館	H 27.9	R	2	1,563	新基準	—	—	—
栗崎小学校	380	14	管理室・特別教室棟	S 47.6	R	4	2,319	旧基準	—	—	補強済み
			階段室棟	S 49.3	R	4	185	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 52.3	R	4	1,057	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 54.2	R	4	672	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 56.3	R	4	855	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 48.5	R	1	692	旧基準	—	—	補強済み
大野町小学校	151	8	管理室・教室棟	S 46.3	R	4	2,827	旧基準	—	—	補強済み

学校名	児童数	学級数	施設名	建築年月	構造	階	面積 (㎡)	耐震基準	診断状況	分類 (Is値)	備考
金石町小学校	289	13	体育館	S46.3	R	1	600	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	H2.8	R	3	5,614	新基準	—	—	—
			体育館	H3.3	R	2	1,667	新基準	—	—	—
大徳小学校	800	27	教室棟	S48.1	R	4	1,038	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S49.3	R	4	840	旧基準	—	—	耐震性有り
			教室棟	S50.3	R	4	1,031	旧基準	—	—	耐震性有り
			特別教室棟	S50.8	R	4	1,257	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S50.8	R	4	890	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S60.3	R	3	1,348	新基準	—	—	—
			渡り廊下	S60.3	R	3	120	新基準	—	—	—
			普通教室棟	H23.3	R	3	841	新基準	—	—	—
			体育館1F	S51.3	R	2	640	旧基準	—	—	補強済み
			体育館2F	S51.3	R	2	640	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S51.3	R	2	22	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S51.3	R	2	28	旧基準	—	—	補強済み
戸板小学校	846	29	普通教室棟	H24.12	R	3	4,665	新基準	—	—	—
			昇降口・特別教室棟	H24.12	R	3	547	新基準	—	—	—
			管理・特別教室棟	H24.12	R	3	1,707	新基準	—	—	—
			体育館	H24.12	R	1	1,157	新基準	—	—	—
			普通教室棟	H31.3	R	3	577	新基準	—	—	—
緑小学校	642	22	管理室・教室棟	S38.10	R	3	3,071	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S50.3	R	3	678	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S51.6	R	4	500	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S51.7	R	4	588	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S55.3	R	4	1,748	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(第1)	S40.2	R	1	549	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(第2)	S56.3	R	1	450	旧基準	—	—	補強済み
押野小学校	461	16	教室棟	S48.5	R	4	1,055	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S50.3	R	4	1,584	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S50.7	R	4	1,053	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S51.6	R	4	1,049	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S52.6	R	4	671	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S53.3	R	2	1,373	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S60.10	R	2	150	新基準	—	—	—
米丸小学校	788	27	教室棟	S44.12	R	4	2,285	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S46.6	R	4	836	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S48.6	R	4	679	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S50.3	R	4	845	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S52.3	R	4	552	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	H元.3	R	3	1,233	新基準	—	—	—
			体育館	H元.3	R	2	1,500	新基準	—	—	—
三馬小学校	664	23	管理室・教室棟	S42.1	R	4	1,145	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S42.11	R	4	672	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S43.12	R	4	960	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S45.6	R	4	520	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・技術・教室棟	S45.6	R	4	2,795	旧基準	—	—	補強済み
			昇降口・印刷室	S53.9	S	2	120	旧基準	—	—	耐震性有り
			体育館	S49.1	R	2	1,481	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S49.1	R	2	32	旧基準	—	—	補強済み
富樫小学校	411	16	教室棟	S42.1	R	4	1,356	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S42.1	R	4	272	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S45.1	R	4	2,996	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S45.1	R	4	363	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S44.2	R	1	645	旧基準	—	—	補強済み
額小学校	409	16	教室棟	S44.8	R	4	1,053	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・特別教室棟	S47.3	R	4	1,159	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S47.3	R	4	359	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S47.6	R	4	1,988	旧基準	—	—	補強済み

学校名	児童数	学級数	施設名	建築年月	構造	階	面積 (㎡)	耐震基準	診断状況	分類 (Is値)	備考
			教室棟	S 49.10	R	4	1,187	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 52.3	R	2	1,373	旧基準	—	—	補強済み
			体育館 (渡り廊下)	S 52.3	S	2	34	旧基準	—	—	補強済み
内川小学校	40	6	管理室・教室棟	S 59.3	R	4	1,862	新基準	—	—	—
			体育館	H 8.1	R	2	825	新基準	—	—	—
犀川小学校	257	13	教室棟	S 57.3	R	4	1,735	新基準	—	—	—
			管理室・教室棟	S 58.3	R	4	2,413	新基準	—	—	—
			体育館	S 55.3	R	1	713	旧基準	—	—	補強済み
湯涌小学校	24	3	教室棟	H 3.8	R	3	1,199	新基準	—	—	—
			管理室・特別教室棟	H 3.8	R	3	821	新基準	—	—	—
			体育館	H 4.1	R	2	788	新基準	—	—	—
			体育館 (渡り廊下)	H 4.1	R	2	37	新基準	—	—	—
田上小学校	903	30	教室棟	S 52.10	R	4	1,320	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 53.3	R	4	2,916	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 56.4	R	4	529	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	H 25.3	R	4	953	新基準	—	—	—
			体育館	S 53.2	R	1	787	旧基準	—	—	補強済み
医王山小学校	37	5	管理室・教室棟	S 54.8	R	3	1,884	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 63.4	R	2	428	新基準	—	—	—
森本小学校	602	21	管理室・特別教室棟	S 47.3	R	4	1,917	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 47.3	R	4	1,029	旧基準	—	—	補強済み
			普通教室棟	S 47.3	R	4	1,701	旧基準	—	—	補強済み
			普通教室棟	S 50.12	R	4	245	旧基準	—	—	補強済み
			普通教室棟	S 52.10	R	4	686	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	H 22.8	R	2	1,401	新基準	—	—	—
			体育館 (渡り廊下)	H 22.8	R	2	94	新基準	—	—	—
花園小学校	146	7	管理室・教室棟	S 52.3	R	4	1,424	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 53.3	R	4	968	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 56.3	R	4	687	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 54.3	R	1	598	旧基準	—	—	補強済み
不動寺小学校	117	8	教室棟	S 55.10	R	4	1,428	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 56.6	R	4	1,944	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 56.6	R	1	790	旧基準	—	—	補強済み
三谷小学校	32	4	管理室・教室棟	H 3.3	R	3	3,151	新基準	—	—	—
			体育館	H 3.3	R	2	825	新基準	—	—	—
南小立野小学校	570	19	管理室・教室棟	S 48.3	R	4	2,837	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・特別教室棟	S 48.3	R	4	1,024	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 52.3	R	4	617	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 52.10	R	4	872	旧基準	—	—	補強済み
			倉庫室	S 55.1	R	1	227	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 49.2	R	1	684	旧基準	—	—	補強済み
伏見台小学校	681	23	教室棟	S 49.4	R	4	2,099	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 49.8	R	4	630	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 49.8	R	4	360	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 49.8	R	4	1,158	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 52.3	R	4	1,061	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 54.3	R	4	1,008	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 57.2	R	4	564	旧基準	—	—	耐震性有り
			体育館	S 49.8	R	1	684	旧基準	—	—	補強済み
扇台小学校	382	15	管理室・教室棟	S 52.11	R	4	1,938	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 53.5	R	4	964	旧基準	—	—	補強済み
			普通教室棟	S 53.5	R	4	3,306	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 53.5	R	2	1,360	旧基準	—	—	耐震性有り
			体育館 (渡り廊下)	S 53.5	R	2	81	旧基準	—	—	耐震性有り
			体育館 (渡り廊下)	S 53.5	R	2	46	旧基準	—	—	耐震性有り
木曳野小学校	804	26	管理室・教室棟	S 53.5	R	4	1,064	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 54.3	R	4	1,220	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 54.5	R	4	1,020	旧基準	—	—	補強済み

学校名	児童数	学級数	施設名	建築年月	構造	階	面積 (㎡)	耐震基準	診断状況	分類 (Is値)	備考
			教室棟	S 54.5	R	4	1,922	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 57.12	R	4	372	新基準	—	—	—
			体育館	S 54.5	R	2	1,518	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S 54.5	R	2	62	旧基準	—	—	補強済み
三和小学校	530	20	管理室・教室棟	S 53.5	R	4	1,653	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 54.5	R	4	3,276	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 57.2	R	3	536	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 54.5	R	2	1,571	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 54.5	R	2	75	旧基準	—	—	補強済み
長坂台小学校	423	16	教室棟	S 55.12	R	3	1,922	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 56.6	R	4	4,368	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 56.6	R	2	840	旧基準	—	—	補強済み
新神田小学校	352	15	教室棟	S 56.3	R	4	2,468	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 56.3	R	4	2,812	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 56.5	R	2	1,546	旧基準	—	—	補強済み
西南部小学校	658	22	管理・特別・教室棟	S 58.1	R	3	2,417	新基準	—	—	—
			教室棟	S 58.3	R	4	3,999	新基準	—	—	—
			体育館	S 58.5	R	3	1,771	新基準	—	—	—
米泉小学校	369	14	教室棟	S 58.2	R	4	2,495	新基準	—	—	—
			教室棟	S 58.2	R	4	1,452	新基準	—	—	—
			管理室・教室棟	S 58.2	R	4	181	新基準	—	—	—
			管理室・教室棟	S 58.2	R	4	1,922	新基準	—	—	—
			体育館	S 58.2	R	2	1,697	新基準	—	—	—
四十万小学校	509	19	管理室・特別教室棟	S 58.1	R	4	3,017	新基準	—	—	—
			教室棟	S 58.3	R	4	2,786	新基準	—	—	—
			体育館	S 58.5	R	2	1,673	新基準	—	—	—
西小学校	333	14	管理室・教室棟	S 59.3	R	4	4,118	新基準	—	—	—
			体育館	S 59.5	R	2	1,680	新基準	—	—	—
			体育館(渡り廊下)	S 59.5	R	2	39	新基準	—	—	—
安原小学校	372	16	教室棟	S 59.3	R	3	2,099	新基準	—	—	—
			管理室・特別教室棟	S 59.3	R	3	1,259	新基準	—	—	—
			教室棟	S 59.3	R	3	1,871	新基準	—	—	—
			体育館	S 59.5	R	2	1,511	新基準	—	—	—
			体育館(渡り廊下)	S 59.5	R	2	39	新基準	—	—	—
			体育館(渡り廊下)	S 59.5	R	2	4	新基準	—	—	—
			体育館(渡り廊下)	S 59.5	R	2	14	新基準	—	—	—
杜の里小学校	499	19	管理・教室棟	H 18.12	R	3	2,569	新基準	—	—	—
			教室棟	H 18.12	R	3	3,382	新基準	—	—	—
			渡り廊下	H 18.12	S	2	35	新基準	—	—	—
			体育館	H 18.12	R	3	1,277	新基準	—	—	—
泉中学校	397	12	管理・普通教室棟	H 28.12	R	3	6,107	新基準	—	—	—
			特別教室棟	H 28.12	R	3	506	新基準	—	—	—
			体育館	S 54.3	R	2	1,886	旧基準	2次診断	c	改築中
			体育館(階段室)	S 56.3	R	2	44	旧基準	2次診断	c	改築中
野田中学校	620	20	教室棟	S 48.3	R	4	1,093	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 53.5	R	5	4,058	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 55.3	R	5	1,405	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 53.5	R	5	2,600	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S 56.4	R	2	2,113	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S 56.4	R	2	58	旧基準	—	—	耐震性有り
城南中学校	279	11	管理室・教室棟	S 35.3	R	3	2,619	旧基準	—	—	補強済み
			管理棟	S 35.3	R	3	194	旧基準	—	—	耐震性有り
			管理棟	S 35.3	R	3	194	旧基準	—	—	補強済み
			管理室棟	S 35.3	R	1	215	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・特別教室棟	S 36.3	R	3	1,571	旧基準	—	—	補強済み
			管理棟	S 36.3	R	3	194	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	H 2.9	R	2	779	新基準	—	—	—
			体育館	H 2.8	R	2	2,024	新基準	—	—	—

学校名	児童数	学級数	施設名	建築年月	構造	階	面積 (㎡)	耐震基準	診断状況	分類 (Is値)	備考
紫錦台中学校	417	15	教室棟	S 43.1	R	4	1,049	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 44.3	R	4	2,270	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 45.6	R	4	2,709	旧基準	—	—	補強済み
			ワゴンプール	H18.12	S	4	146	新基準	—	—	—
			体育館	H27.9	R	2	1,278	新基準	—	—	—
			体育館	H27.9	R	2	365	新基準	—	—	—
			体育館(渡り廊下)	H27.9	S	2	57	新基準	—	—	—
兼六中学校	722	22	管理室・教室棟	S 37.2	R	4	3,454	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・特別教室棟	S 37.2	R	4	1,540	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 37.2	R	4	1,668	旧基準	—	—	補強済み
			ワゴンプール	H18.2	S	4	156	新基準	—	—	—
			エレベータ棟	H28.10	S	4	50	新基準	—	—	—
			体育館	S 37.12	R	2	1,161	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	H2.3	R	2	1,964	新基準	—	—	—
小将町中学校	187	6	管理室・教室棟	S 58.5	R	5	3,268	新基準	—	—	—
			教室棟	S 58.5	R	5	2,541	新基準	—	—	—
			体育館	S 58.3	R	2	1,403	新基準	—	—	—
小将町中学校 特学分校	43	7	管理室・教室棟	S 58.5	R	5	672	新基準	—	—	—
			体育館	S 58.3	R	2	685	新基準	—	—	—
高岡中学校	681	21	教室棟	S 51.9	R	4	1,525	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 51.9	R	4	3,454	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 51.9	R	4	3,125	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 59.5	R	4	1,382	新基準	—	—	—
			ダムウェーター	H11.3	S	4	22	新基準	—	—	—
			体育館	S 51.9	R	2	1,504	旧基準	—	—	補強済み
			第2体育館	S 61.3	R	1	918	新基準	—	—	—
鳴和中学校	457	14	管理室・教室棟	S 52.3	R	5	2,458	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 52.8	R	5	1,470	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 54.3	R	5	1,928	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 55.3	R	5	2,761	旧基準	—	—	補強済み
			ワゴンプール	H14.4	R	4	361	新基準	—	—	—
			体育館	S 58.3	R	2	2,156	新基準	—	—	—
長田中学校	587	18	教室棟	S 56.4	R	4	1,694	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 56.4	R	4	1,674	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 57.3	R	4	3,012	新基準	—	—	—
			渡り廊下	S 57.3	R	2	90	新基準	—	—	—
			特別教室棟	S 57.3	R	2	568	新基準	—	—	—
			教室棟	S 60.4	R	4	737	新基準	—	—	—
			体育館	S 60.3	R	2	2,091	新基準	—	—	—
			体育館(渡り廊下)	S 60.3	R	2	66	新基準	—	—	—
浅野川中学校	801	24	管理室・教室棟	S 53.5	R	5	3,931	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 54.2	R	5	1,774	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 54.9	R	5	1,687	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 57.3	R	3	998	新基準	—	—	—
			ワゴンプール	H15.7	S	5	197	新基準	—	—	—
			体育館	S 57.3	R	2	2,093	新基準	—	—	—
金石中学校	429	14	教室棟	S 53.3	R	5	3,271	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 54.3	R	5	1,320	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 55.3	R	5	2,047	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S 55.3	R	5	1,555	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S 60.5	R	5	1,183	新基準	—	—	—
			体育館	S 59.5	R	2	2,185	新基準	—	—	—
			エレベータ棟	H30.2	S	5	65	新基準	—	—	—
芝原中学校	14	2	教室棟	H3.8	R	3	681	新基準	—	—	—
			管理室・教室棟	H3.8	R	3	1,256	新基準	—	—	—
			体育館	H4.1	R	2	497	新基準	—	—	—
西南部中学校	816	24	特別教室棟	S 41.3	R	4	918	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S 41.6	R	4	1,805	旧基準	—	—	補強済み

学校名	児童数	学級数	施設名	建築年月	構造	階	面積 (㎡)	耐震基準	診断状況	分類 (Is値)	備考
			特別教室棟	S43.9	R	4	918	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S51.3	R	4	1,033	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S56.4	R	4	2,241	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S62.3	R	4	352	新基準	—	—	—
			ワゴンプール	H11.3	S	4	348	新基準	—	—	—
			体育館	S41.12	R	1	688	旧基準	—	—	耐震性有り
			体育館	S57.3	R	2	2,034	新基準	—	—	—
			体育館(渡り廊下)	S57.3	R	2	75	新基準	—	—	—
内川中学校	31	4	管理室・教室棟	S59.3	R	4	1,437	新基準	—	—	—
			体育館	H8.1	R	2	683	新基準	—	—	—
犀生中学校	108	4	管理室・教室棟	H2.2	R	3	4,221	新基準	—	—	—
			体育館	H2.2	R	2	1,419	新基準	—	—	—
医王山中学校	29	4	教室棟	S54.8	R	3	1,054	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S63.4	R	2	854	新基準	—	—	—
森本中学校	463	15	管理室・教室棟	H元.5	R	4	7,326	新基準	—	—	—
			体育館	H2.8	R	3	2,126	新基準	—	—	—
額中学校	549	16	教室棟	S46.6	R	4	2,181	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・特別教室棟	S48.3	R	4	1,645	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S50.8	R	4	840	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S53.3	R	4	1,075	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S56.4	R	4	1,024	旧基準	—	—	補強済み
			教室棟	S56.4	R	4	995	旧基準	—	—	補強済み
			ワゴンプール	H11.3	S	4	98	新基準	—	—	—
			エレベータ棟	H29.3	S	4	46	新基準	—	—	—
			体育館	S46.12	R	2	1,478	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S46.12	R	2	27	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S46.12	S	2	77	旧基準	—	—	補強済み
高尾台中学校	573	19	管理室・教室棟	S56.3	R	4	3,500	旧基準	—	—	耐震性有り
			管理室棟	S56.3	R	4	1,327	旧基準	—	—	耐震性有り
			管理室・特別教室棟	S56.3	R	3	825	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S56.3	R	3	1,348	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S56.3	R	3	655	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S56.3	R	3	1,457	旧基準	—	—	補強済み
			ワゴンプール	S61.3	R	4	84	新基準	—	—	—
			体育館	S56.4	R	2	1,922	旧基準	—	—	補強済み
緑中学校	541	18	教室棟	S57.3	R	4	2,962	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S57.3	R	4	2,079	旧基準	—	—	補強済み
			管理室・教室棟	S57.3	R	4	1,304	旧基準	—	—	補強済み
			特別教室棟	S57.3	R	1	288	旧基準	—	—	補強済み
			廊下	S57.3	R	3	60	旧基準	—	—	補強済み
			体育館(渡り廊下)	S57.3	R	3	431	旧基準	—	—	補強済み
			体育館	S57.3	R	2	1,919	旧基準	—	—	補強済み
港中学校	587	18	管理室・教室棟	S62.2	R	4	6,701	新基準	—	—	—
			体育館	S62.2	R	2	1,951	新基準	—	—	—
北鳴中学校	558	18	管理室・教室棟	S63.2	R	4	6,779	新基準	—	—	—
			教室棟	S63.2	R	4	544	新基準	—	—	—
			体育館	S63.2	R	2	2,024	新基準	—	—	—
			E V棟	H31.3	R	4	52	新基準	—	—	—
大徳中学校	592	19	管理室・教室棟	H元.3	R	4	7,385	新基準	—	—	—
			体育館	H元.3	R	2	2,038	新基準	—	—	—
清泉中学校	513	16	管理室棟	H7.12	R	2	1,196	新基準	—	—	—
			特別教室棟	H7.12	R	2	1,005	新基準	—	—	—
			特別教室棟	H7.12	R	2	1,382	新基準	—	—	—
			教室棟	H7.12	R	4	4,094	新基準	—	—	—
			体育館	H7.12	R	2	2,264	新基準	—	—	—