

## [金沢市]未就学児が日常的に集団で移動する経路の安全対策必要箇所一覧 ※番号は点検日順

## 1【かさまいこども園】 令和元年8月19日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	笠舞2丁目線18号	笠舞2丁目25-12地先	坂道で車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置	金沢市	対策済
2	笠舞1丁目線1号	笠舞1丁目10-18地先	交通量が多く、園児の歩くスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済

## 2【つくしんぼ保育園】 令和元年8月19日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線589号小立野・もりの里線	天神町1丁目1-13地先	坂道で車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置	金沢市	対策済
2	主要地方道金沢井波線	小立野5丁目 小立野トンネル出口	トンネル出口に歩道と車道の仕切りがない。	横断防止柵の設置	石川県	対策済
3	準幹線589号小立野・もりの里線	小立野5丁目11-1地先	横断歩道が長いので渡りきるまで時間がかかる。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
4	小立野5丁目線7号	旭町3丁目10-4 鶴間坂	坂道で車がスピードを出している。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 3【小立野善隣館こども園】 令和元年8月19日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	小立野2丁目線7号	小立野4丁目42-38地先	交通量が多く、園児の歩くスペースがない。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
2	準幹線590号小立野・旭町線	小立野5丁目1-9地先	車がスピードを出している。	外側線の引き直し、「速度落せ」の設置	金沢市	対策済
3	主要地方道金沢湯涌福光線	小立野2丁目交差点	通行車両のスピードが速いので横断歩道を渡る時危険である。	信号灯器のLED化	警察	対策済
4	小立野2丁目線5号	小立野2丁目5-5地先	通行車両のスピードが速いので横断歩道を渡る時危険である。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 4【愛育保育園】 令和元年8月19日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	主要地方道金沢湯涌福光線	下石引町1地先	歩道から車道に児童が出ないようにしてほしい。	横断防止柵の設置	石川県	対策済

## 5【梅光保育園】 令和元年8月20日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	石引4号線13号	石引4丁目10-7地先ほか	横断側溝の蓋版に隙間があり、危険である。	側溝蓋の修繕	金沢市	対策済
2	石引4丁目線9号	石引4丁目5-8地先	車がスピードを出している。見通しが悪い。	停止指導線、「とまれ」の設置	金沢市	対策済

## 6【田上こども園】 令和元年8月21日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	浅川20号田上本町線7号・9号	田上本町4丁目175-2地先ほか	右折車両が減速せずに内回りし、危険である。見通しが悪く、園児が事故に巻き込まれる可能性がある。	外側線の設置、クロスマークの設置、カーブミラーの設置	金沢市	対策済
2	2級幹線371号田上本町線	田上本町4丁目88地先	右折車両が減速せずに内回りし、危険である。	標識の設置	金沢市	対策済
3	浅川18号田上町線7号	田上本町4丁目166-1地先	見通しが悪く、園児が事故に巻き込まれる危険性がある。	一時停止規制標識新設、交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 7【末こども園】 令和元年8月21日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	犀川3号末町南線19号	末町4の22-7地先ほか	園児が歩くスペースがない。	外側線の引き直し	金沢市	対策済

## 8【未来のひろば】 令和元年8月21日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	浅川46号もりの里1丁目線4号	もりの里1丁目9番地先	交通量が多く横断しにくい。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 9【旭町保育園】 令和元年8月22日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線20号小將町田上線、旭町2丁目線4号・5号	旭町3丁目交差点	信号待ちの園児が事故に巻き込まれる可能性がある。	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
2	旭町2丁目線4号	旭町2丁目9-1地先	車が停止せず横断できないことがある。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
3	1級幹線20号小將町田上線、旭町2丁目線4号・5号	旭町3丁目交差点	横断歩道が薄い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 10【さいび幼児園】 令和元年8月22日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	浅川20号田上本町線23号	朝霧台2丁目67地先	園児が歩くスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
2	2級幹線371号田上本町線	朝霧台2丁目67地先	車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置	金沢市	対策済
3	2級幹線371号田上本町線	朝霧台2丁目67地先	横断歩道が薄い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 11【杉浦クリニックピアチャイルド】 令和元年8月22日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	額11号光が丘2丁目線6号	高尾南2丁目183地先	階段にひびわれや剥離がある。	階段の補修	金沢市	対策済
2	主要地方道金沢小松線	光が丘3丁目268地先ほか	車が停止せず、横断できないことがある。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 12【くるみ保育園】 令和元年8月22日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線42号玉鉾西金沢線	入江西交差点	横断歩道で接触しそうで怖い。	信号灯器のLED化、交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 13【センチュリー児童デイサービスきよかわ】 令和元年8月23日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線546号清川町線	清川町3-7地先ほか	車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置	金沢市	対策済

## 14【青竜幼稚園】 令和元年8月23日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線41号馬替・三十苅線	額新保2丁目95地先	車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置	金沢市	対策済

## 15【こどもプラス金沢南教室】 令和元年8月23日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線30号長坂有松線	泉野出町3丁目8-1地先	交通量が多いが信号がなく横断しにくい。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 16【中村町保育所】 令和元年8月26日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線560号中村・千日線	中村町48地先	河川敷に転落の危険性あり。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
2	準幹線560号中村・千日線	中村町50地先	木の根が隆起している。	樹木の撤去	金沢市	対策済
3	中村町線17号	中村町15-7地先	園児が通行するスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
4	準幹線512号御影・白菊線	中村町16-1地先	園児が通行するスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
5	一般県道金沢停車場南線、準幹線512号御影白菊線	中村町交差点	横断歩道を移設し、信号を付けられないか。	歩行者用信号の青時間延長、横断歩道新設、歩行者用信号の増灯	警察	対策済

## 17【みどりが丘保育園】 令和元年8月26日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	泉野出町1丁目線16号	泉野出町1丁目5地先	路面にコンクリートの凹凸がある。	舗装修繕	金沢市	対策済
2	緑が丘線9号	緑が丘19-20地先	横断歩道がなく、横断が危険である。	停止指導線の設置	金沢市	対策済
3	泉野出町3丁目線12号	泉野出町3丁目16地先	水路に転落する可能性がある。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
4	泉野出町2丁目線8号	泉野出町2丁目1-7地先	横断歩道がなく、横断が危険である。	停止指導線の設置	金沢市	対策済
5	泉野出町4丁目線4号	泉野出町4丁目15-8地先	歩道の側溝蓋に段差がある。	歩道修繕	金沢市	対策済
6	泉野出町5丁目線1号	泉野出町5丁目2-11地先	横断歩道の待機場所が狭い。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
7	緑が丘線1号	緑が丘15-27地先ほか	園児が通行するスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済

## 18【すみれ保育園】 令和元年8月26日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線4号広坂・新桜坂線	寺町5丁目14地先ほか	車両用防護柵が未設置の箇所がある。	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
2	1級幹線4号広坂・新桜坂線	桜橋南詰交差点	信号待ちの園児が事故に巻き込まれる可能性がある。	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
3	一般県道別所野町線	寺町3丁目2-32地先	歩行車用信号の青時間が短い。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の青時間延長、横断歩道塗り直し	警察	対策済
4	1級幹線4号広坂・新桜坂線	桜橋南詰交差点	横断歩道と歩道が狭い、歩行者用信号の青時間が短い。	歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 19【認定こども園子供の家】 令和元年8月26日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	若草町線1号	十一屋町13-20地先	見通しが悪い。横断歩道で車がスピードを落とさない。	カーブミラーの設置、「学童注意」の設置	金沢市	対策済

## 20【龍雲寺学園パウデア学舎】 令和元年8月26日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	野町3丁目線1号	野町3丁目1-8地先	橋の高欄が低い。	高欄の改修	金沢市	対策済

## 21【双葉こども園・双葉第二こども園】 令和元年8月27日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	尾山町線9号・10号	尾山町12-1地先	交通量が多く、横断する際に危険である。	「徐行」の設置	金沢市	対策済

## 22【わかばこども園】 令和元年8月27日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	西大桑町線7号	西大桑町4-15地先	園児が通行するスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
2	西大桑町線4号	西大桑町7-5地先	外側線が消えている。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
3	1級幹線117号笠舞大桑線、西大桑町線2号	犀川雪見橋詰交差点	歩行車用信号の青時間が短い。	横断歩道塗り直し、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 23【めぐみこども園】 令和元年8月27日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	平和町2丁目線16号	平和町2丁目7番24号地先	横断歩道がない。	横断歩道移設	警察	対策済

## 24【第一善隣館保育所】令和元年8月28日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線514号本町・白菊線	白菊町7-6地先ほか	園児が通行するスペースがない。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
2	増泉1丁目線23号	増泉1丁目1-2地先ほか	用水に転落防止柵がない。	転落防止看板と緑石鋸の設置	金沢市	対策済
3	準幹線517号野町・泉野出町線	野町3丁目19-60地先ほか	園児が通行するスペースがない。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
4	準幹線514号本町白菊線	白菊町交差点～白菊町11-1地先	交通量が多い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 25【ひばりキッズガーデン】令和元年8月28日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	額9号額新町2丁目線7号・3号	額新町2丁目124地先	園児が通行するスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済

## 26【伏見幼稚園】令和元年8月28日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	円光寺本町線5号	円光寺本町6-13地先	日中も薄暗く、過去に不審者の通報もあり危険。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 27【泉の台幼稚園】令和元年8月29日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	泉野町4丁目線16号	泉野町4丁目4-3地先	車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置	金沢市	対策済

## 28【金沢泉丘こども園】令和元年8月29日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	富樫2丁目線5号	富樫1丁目11-26地先	交差点で車が内回りになり危険である。	外側線の設置	金沢市	対策済
2	富樫2丁目線3号	富樫2丁目5-35地先	交通量が多く、スピードを出している。	「学童注意」の設置	金沢市	対策済

## 29【桜木幼稚園】令和元年8月29日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	寺町4丁目線6号	寺町4丁目3-9地先	交通量が多く、スピードを出している。	外側線の引き直し	金沢市	対策済

## 30【泉こども園】令和元年8月29日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線509号泉線	泉1丁目3-8地先	白線はあるが歩道がない。路上駐車が多い。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 31【伏見台保育園】令和元年8月29日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	一般県道窪・野々市線	窪6丁目96地先	交通量が多くスピードが速い。近くの横断歩道は危険を感じる。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 32【北安江保育園】令和元年9月2日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線12号北間・中橋線	北安江町交差点	信号待ちの園児が事故に巻き込まれる可能性がある。	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
2	1級幹線12号北間・中橋線	北安江町交差点	右左折車のスピードが速い。	信号灯器のLED化、交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 33【さいび園】令和元年9月2日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線526号長田・長土堀線	長土堀3丁目17-16地先	横断歩道がなく、横断が危険である。	横断指導線の引き直し	金沢市	対策済
2	1級幹線70号尾山線	丸の内5-5地先	横断歩道があるが、カーブを曲がって行く車が停止しない。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 34【聖霊こども園】令和元年9月2日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	長町1丁目線2号	長町1丁目6-2地先	交通量が多い。	「徐行」の設置	金沢市	対策済
2	長町1丁目線2号	長町1丁目6-2地先	小学校と歩道間の植込みが張り出して歩道が狭くなっている。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 35【長土堀こども園】令和元年9月2日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	長町3丁目線9号	長町3丁目12-17地先	交通量が多い。	「学童注意」の引き直し	金沢市	対策済

## 36【認定こども園ひょうたん】令和元年9月2日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線507号浅野本・彦三線	昌永町13-31地先	車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置、外側線の引き直し	金沢市	対策済
3	一般県道金沢停車場北線	堀川町8-19地先	交通量が多く、横断歩道が長い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
4	1級幹線9号本町彦三線	瓢箪町交差点、瓢箪町消防前交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 37【広岡こども園】令和元年9月2日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	広岡2丁目線4号	広岡2丁目8-26地先	園児が歩くスペースがない。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
2	広岡2丁目線4号	広岡2丁目1-27地先	園児が歩くスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
3	広岡2丁目線9号	広岡2丁目2地先	園児が歩くスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
4	広岡1丁目線4号	広岡1丁目11-17地先	園児が歩くスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
5	広岡2丁目線4号	広岡2丁目8-26地先	裏通りの丁字路で通過車両はあるが横断歩道がない。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済
6	主要地方道金沢田鶴浜線、1級幹線109号金沢駅西通り線、広岡2丁目線7号	広岡中交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 38【森山保育所】 令和元年9月3日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	元町2丁目線1号	元町2丁目17-30地先	園児が歩くスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
2	一般県道金沢停車場北線	神宮寺交差点	交通量が多く、信号待ち時危ない。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済
2	一般県道金沢停車場北線	神宮寺交差点	右左折車のスピードが速い。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の増灯、交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 39【光こども園】 令和元年9月3日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	小金町線5号	小金町15-28地先	車がスピードを出している。	クロスマークの設置	金沢市	対策済
2	小金町線4号	小金町3-18地先	車がスピードを出している。	クロスマークの引き直し	金沢市	対策済
3	神宮寺1丁目線11号	神宮寺1丁目地先	車がスピードを出している。	クロスマークの設置	金沢市	対策済
4	元町1丁目線3号	元町1丁目3-13地先	車がスピードを出している。	クロスマークの設置	金沢市	対策済
5	準幹線530号神宮寺元町線	元町1丁目12-12地先	大通りで信号がなく通過車両も多い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
6	準幹線530号神宮寺元町線	元町1丁目8-20地先	見通しは良いが、通過車両が多い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
7	元町1丁目線11号	元町1丁目3-14地先	道幅細いわりにスピード出す車多い。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済
8	神宮寺1丁目線11号	神宮寺1丁目2-20地先ほか	大通りで車のスピードが速く、危険である。	規制標識新設	警察	対策済

## 40【八田保育所】 令和元年9月3日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	一般県道八田南森本線	八田町東1025地先	見通しが悪く、スピードを出した車が多い。	カーブミラーの設置	石川県	対策済

## 41【薬師谷保育所】 令和元年9月3日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	一般国道359号	堅田町丙86-3地先	歩道と田んぼに落差がある。	転落防止柵の設置	石川県	対策済
2	一般県道仮生堅田線	不動寺町イ59地先	橋の脇に柵がないため転落する恐れあり。	転落防止柵の設置	石川県	対策済

## 42【済生会こども園アイリス】 令和元年9月4日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	主要地方道金沢停車場線	本町1丁目27地先	歩道が傾いていて園児が歩きにくい。	歩道横断勾配の修正	石川県	対策済

## 43【ひがしやまこども園】 令和元年9月4日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線529号浅野本町線	浅野本町2丁目10-23地先	車両用防護柵が腐食している。	車両用防護柵の修繕	金沢市	対策済

## 44【山王こども園】 令和元年9月4日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	一般県道清水小坂線	夕日寺町ハ5地先	大型車がスピードを出していて、この部分だけガードレールがない。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済
2	小坂55号山王町1丁目線12号	山王町1丁目185地先	三差路に一時停止があるが、停止線が薄くなっており危険。	一時停止線塗り直し	警察	対策済
3	一般県道清水小坂線	山王団地口交差点	三差路の横断歩道を渡るとき、スピードを出している右左折車がいる。	信号灯器のLED化、横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 45【まこと保育園】 令和元年9月4日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道159号	尾張町交差点	右左折車が速いため保育士が気をつけて横断している。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済
2	国道159号	尾張町交差点	信号待ちスペースが狭い。	緑ブロックの設置（電線共同溝事業にあわせて設置）	国土交通省	対策中（対策完了日未定）

## 46【社会福祉法人浅野保育所】 令和元年9月4日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	2級幹線355号堀川京町線	京町16-14地先	通過車両が多く横断時に横断歩道がなく危険。	横断歩道移設	警察	対策済

## 47【馬場幼稚園】 令和元年9月4日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線524号昌永・小橋線	小橋町4-12地先	一方通行が分かりにくく逆走が多い。	規制標識移設	警察	対策済

## 48【こども園アイリス】 令和元年9月4日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	主要地方道金沢停車場線	別院通り口交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 49【木の花幼稚園】 令和元年9月5日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	長町2丁目線6号	長町2丁目7-26地先	園児が歩くスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
2	長町3丁目線6号	長町3丁目1-15地先	交通量が多い。	「徐行」、路面表示シートの設置	金沢市	対策済
3	一般県道金沢停車場南線	元車交差点	信号待ちの際に車が間際を通るので危険。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済
4	1級幹線2号中央通り線	長町2丁目交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の増灯、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済
5	一般県道金沢停車場南線	元車交差点	右左折車の速度が速い。	交通指導取締り・交通監視活動、信号灯器のLED化	警察	対策済
6	一般県道金沢停車場南線	御影大橋北詰交差点	左折車が歩行者をよく見ずに曲がるケースがある。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 50【みはる幼稚園】令和元年9月5日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	弓取12号割出町線26号	割出町435地先	車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置	金沢市	対策済
2	弓取12号割出町線26号	割出町435地先	車がスピードを出している。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 51【双葉保育所】令和元年9月5日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線38号観法寺・吉原線	塚崎町二111-1地先	外側線が消えている。	外側線の引き直し	金沢市	対策済

## 52【宮野保育所】令和元年9月5日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道304号	宮野保育所前交差点	押ボタンはあるが、横断歩道が薄く、気をつけて横断している。	信号灯器のLED化、横断歩道塗り直し	警察	対策済
2	国道304号	宮野町2-227地先ほか	横断歩道が薄く、気をつけて横断している。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 53【見真こども園】令和元年9月5日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	一般県道蚊爪停車場線	弥勒町力21-1地先	クランク型道路で横断時や歩く時危険。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 54【小金こども園】令和元年9月6日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	小坂50号小坂町西線13号	鳴和1丁目18-42地先(65[浅野川総合病院内保育所]と重複)	横断歩道の待機場所が狭い。	導流帯の設置	金沢市	対策済
2	小坂52号小坂町南線13号	小坂町東81地先	用水に転落防止柵がない。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
3	小坂50号小坂町西線13号	小坂町西50-1地先	多方面から車が交差する。スピードが出ていて横断できない。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
4	国道359号	小坂南交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済
5	小坂52号小坂町南線19号	小坂町南661地先	横断歩道が薄い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
6	小坂52号小坂町南線19号	小坂小学校前交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済
7	国道359号	神谷内交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済
8	一般県道清水小坂線	御所町西交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 55【千坂こども園】令和元年9月6日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	小坂13号横枕町線	横枕町二4-1地先	道幅が狭く、用水がある。	ポールコーンの設置	金沢市	対策済
2	1級幹線102号疋田町線	疋田東交差点	信号待ちの園児が事故に巻き込まれる可能性がある。	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
3	1級幹線103号疋田神谷内線	上金川橋交差点	信号はあるが右左折車が多い。	信号灯器のLED化、横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 56【東金沢こども園】令和元年9月6日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	小坂49号三池町線17号	三池町193-1地先ほか	交通量が多く、横断歩道で車が止まらない。	「横断者注意」の設置、外側線の引き直し	金沢市	対策済
2	一般県道東金沢停車場線	小坂町西105-1	信号待ちの際に駐車場出入りの車が歩道へ進入してくる。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済
3	小坂49号三池町線19号	三池町193-6地先ほか	車及び横断者が多い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
4	1級幹線71号高柳小坂線	三池町118-1地先ほか	十字路を横断する時、通行車両のスピードが速い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
5	一般県道東金沢停車場線	小坂町西68-1地先ほか	駐車場に出入りする車が多く横断時危険。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 57【かみやちこども園】令和元年9月6日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	一般国道359号	神谷内交差点	車が多く信号待ちの際に危険を感じている。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済

## 58【金石保育所】令和元年9月9日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	金石北3丁目線13号	金石北3丁目16-10地先ほか	車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置	金沢市	対策済
2	準幹線556号金石・大野線	金石北3丁目3-21地先	横断歩道部の縁石が切り下げられていない。	縁石の切り下げ	金沢市	対策済

## 59【大徳学園】令和元年9月9日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	大徳35号畝田中1丁目線2号	畝田中1丁目59地先	車がスピードを出している。	外側線の設置	金沢市	対策済
2	大徳35号畝田中1丁目線3号	畝田中1丁目72-1地先	車がスピードを出している。	「徐行」の設置	金沢市	対策済
3	大徳7号松村町線	松村5丁目88-1地先	車がスピードを出している。	外側線の設置	金沢市	対策済
4	大徳31号畝田東1丁目線3号ほか	畝田中1丁目1-1地先ほか	見通しが良く、横断歩道はあってもスピードを上げて車が通りすぎる。	横断歩道塗り直し、一時停止線塗り直し	警察	対策済

## 60【認定こども園すくすくふたば】令和元年9月9日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	駅西新町1丁目線2号	駅西新町1丁目32-10地先ほか	車両用防護柵に隙間がある。	車両用防護柵の更新	金沢市	対策済

## 61【わらべ保育園】令和元年9月9日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	大徳33号畝田東3丁目線1号	畝田東3丁目100-3地先	一時停止をしないうちが多くて危険。交通量が多い。	一時停止線塗り直し	警察	対策済

## 62【あけほのこども園】 令和元年9月10日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線55号戸水・割出線	戸水1丁目148地先ほか	車両用防護柵が腐食している。外側線が消えている。	車両用防護柵の修繕・外側線の引き直し	金沢市	対策済
2	鞍月35号戸水1丁目線17号	戸水1丁目203地先ほか	路面表示が消えている。	クロスマーク、減速マーク、「徐行」の引き直し	金沢市	対策済
3	鞍月8号御供田町線	大友町ハ35-6地先	園児が歩くスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
4	鞍月35号戸水1丁目線17号	戸水1丁目203地先	外側線が消えている。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
5	鞍月14号湊4丁目線10号	湊4丁目67地先ほか	外側線・中央線が消えている。	外側線・中央線の引き直し	金沢市	対策済
7	1級幹線55号戸水割出線	戸水交差点	横断歩道が薄い。待機場所が狭い。	信号灯器のLED化、横断歩道塗り直し	警察	対策済
8	鞍月35号戸水1丁目線32号	御供田町イ63-4地先	横断歩道の見通しが悪い(西側)。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
9	1級幹線55号戸水割出線	戸水1丁目376地先	横断歩道が薄い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 63【くら月こども園】 令和元年9月10日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	鞍月20号南新保線2号	南新保町イ-187地先	車両用防護柵に隙間がある。	車両用防護柵の延伸	金沢市	対策済
2	鞍月33号大友1丁目線11号	大友1丁目164地先	停止指導線が消えている。	停止指導線の引き直し	金沢市	対策済
3	鞍月29号鞍月東1丁目線6号	鞍月東1丁目17地先	横断歩道が薄い。交通量が多い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 64【はあと保育園】 令和元年9月11日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	川北18号磯部町線12号	磯部町ニ6-1地先	横断歩道の待機場所に車が進入する可能性あり。	外側線の設置	金沢市	対策済

## 65【浅野川総合病院内保育所】 令和元年9月11日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	小坂50号小坂町西線13号	鳴和1丁目18-42地先(54[小金こども園]と重複)	横断歩道の待機場所が狭い。	導流帯の設置	金沢市	対策済
2	国道359号	小坂中交差点	歩行者用信号の青信号が短い。	歩行者用信号の青時間延長、信号灯器のLED化	警察	対策済
3	国道359号	小坂町北交差点	スピードを出す車が多く、下がって待機している。歩行者用信号の青時間が短い。	歩行者用信号の青時間延長、信号灯器のLED化	警察	対策済
4	小坂52号小坂町南線19号	小坂町中142地先	カーブで車から見通しが悪い。横断歩道があっても不安。歩行者用信号の青時間が短い。	歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 66【さくらんぼ保育園、デイサービスさくらきつずもとまち】 令和元年9月11日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線530号神宮寺元町線	元町1丁目8-20地先	横断歩道が薄い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 67【BABY TALE金沢】 令和元年9月12日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	弓取8号問屋町1丁目線8号	問屋町1丁目17地先ほか	横断歩道がなく、交通量が多い。	外側線の設置、歩道の切り下げ	金沢市	対策済
2	弓取8号問屋町1丁目線8号	問屋町1丁目17地先ほか	横断歩道がなく、交通量が多い。	横断歩道新設、交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済
3	1級幹線123号問屋松寺線弓取8号、問屋町1丁目線21号	問屋町中央交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 68【かたつこども園】 令和元年9月12日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	潟津5号須崎町線	須崎町チ1-1地先ほか	園児が歩くスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
2	1級幹線12号北間・中橋線	須崎町49地先	信号待ちの園児が事故に巻き込まれる可能性がある。	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
3	1級幹線12号北間中橋線	北間町西公園前交差点	歩行者用の青信号が短く、走って横断している。	歩行者用信号の青時間延長、横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 69【ニコニコ保育園】 令和元年9月12日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	大徳19松村1丁目線2号	松村1丁目288地先	水路に転落防止柵がない。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
2	準幹線540号松村線	松村3丁目371地先	信号待ちの園児が事故に巻き込まれる可能性がある。	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
3	大徳43号松村4丁目線3号	松村1丁目134-2地先ほか	外側線が消えている。	外側線・中央線の引き直し	金沢市	対策済
4	大徳19号松村1丁目線11号	松村2丁目91地先ほか	横断歩道はあるが、信号がなく安心して横断できない。	一時停止線塗り直し	警察	対策済

## 70【正美保育園】 令和元年9月13日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線513号二口・三社線	大豆田本町甲290-1地先ほか	歩道切り下げによる凹凸が多い。	歩道改良	金沢市	対策済
2	1級幹線113号若宮町線	二口南交差点	歩行者用信号が一部しかなく危険。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の増灯	警察	対策済

## 71【ニテイキッズかなざわ保育園】 令和元年9月13日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線120号諸江・二口線	駅西本町4丁目2-12地先	幅員が広く、横断時に危険である。	横断指導線の設置	金沢市	対策済
2	二ツ屋町線3号	二宮町4-22地先	車がスピードを出している。	「歩行者注意」の設置	金沢市	対策済
3	市場管理道路	西念4丁目9-7地先	横断歩道が薄い。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
4	1級幹線120号諸江・二口線	駅西本町4丁目2-12地先	横断歩道が薄い。	横断歩道塗り直し、一時停止線塗り直し	警察	対策済
5	準幹線578号西念二口線、1級幹線121号北安江若宮線	六丁町交差点	歩行者用信号の青時間が短い。歩行者用灯器が一部しかなく危険。	信号灯器のLED化、歩灯増灯、横断歩道塗り直し、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済
6	1級幹線121号北安江・若宮線	駅西本町5丁目6-20地先	車通りの多い広い道路だが、横断歩道がない。	横断歩道新設	警察	対策済

## 72【石川県立中央病院院内保育所】令和元年9月13日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	鞍月30号鞍月東2丁目線3号	鞍月東2丁目6地先ほか	外側線が消えている。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
2	鞍月30号鞍月東2丁目線3号	南新保町チ8-1地先	交通量多く、道路狭い、横断歩道なし。	一時停止線塗り直し	警察	対策済

## 73【のびのびこども園】令和元年9月13日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	戸板23号戸板北線10号	戸板2丁目99地先	停止指導線が消えている。	停止指導線の引き直し	金沢市	対策済

## 74【ケア・トラストかなう保育園】令和元年9月13日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	米丸5号玉鉾2丁目4号	玉鉾2丁目511地先	坂になっていて見通しが悪い。停止線をはみだす車が多い。	一時停止線塗り直し	警察	対策済

## 75【米丸保育所】令和元年9月17日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線42号玉鉾・西金沢線	東力町二185地先	信号待ちの園児が事故に巻き込まれる可能性がある。	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済

## 76【矢木保育所】令和元年9月17日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	押野3号上荒屋3丁目線17号	上荒屋3丁目238地先	停止指導線が消えている。	停止指導線の引き直し	金沢市	対策済
2	県道倉部金沢線、1級幹線54号上荒屋団地線、野々市市道二日市矢木線	矢木交差点	横断歩道を渡る際、右左折車両が怖い。スピードが速い。	信号灯器のLED化	警察	対策済

## 77【米丸わかたけ保育園】令和元年9月17日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	米丸8号玉鉾5丁目線30号	高畠1丁目399地先	横断歩道がない。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 78【こまどりこども園】令和元年9月17日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線573号上荒屋町線、1級幹線54号上荒屋団地線	上荒屋6丁目445地先	歩行者信号の青時間が短い。右左折待ちも多い。	横断歩道塗り直し、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 79【くりのき保育園】令和元年9月17日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	押野29号新保本町線26号	新保本町4丁目40地先	横断歩道はあるが、信号がなく安心して横断できない。	横断歩道塗り直し、一時停止線塗り直し	警察	対策済
2	押野29号新保本町線30号	新保本町5丁目60-1地先	駐車車両が、敷地から歩道へ約半分はみ出している。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 80【あおば保育園】令和元年9月18日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	安原18号みどり1丁目線8号	みどり1丁目178地先	車がスピードを出している。	「対向車注意」の設置	金沢市	対策済
2	安原18号みどり1丁目線1号	豊穂町195地先	交通量は少ないが、園前で頻繁に利用する横断歩道なので安全対策をしてほしい。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 81【しらゆり保育園】令和元年9月18日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	押野21号西金沢2丁目線21号	西金沢2丁目273地先	側溝に蓋がない箇所あり。	鉄板の設置	金沢市	対策済
2	押野22号西金沢3丁目線14号	西金沢3丁目250地先	園児が通行するスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
3	押野22号西金沢3丁目線14号	西金沢3丁目528地先	水路に転落防止柵がない。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
4	1級幹線13号中橋・八日市線	西金沢2丁目4地先	水路に転落防止柵がない。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済

## 82【幼保連携認定こども園すずらん保育園】令和元年9月18日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	押野24号西金沢5丁目線4号	西金沢5丁目237-1地先	交通量が多く、周辺に横断歩道がない。	高木から低木へ植替え	金沢市	対策済
2	押野24号西金沢5丁目線4号	西金沢5丁目237-1地先	交通量が多く、周辺に横断歩道がない。	横断歩道新設	警察	対策済
3	1級幹線42号玉鉾西金沢線	西金沢5丁目交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 83【ミドリの杜こども園】令和元年9月18日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線585号上安原・福増線、安原5号中屋町線	中屋町北交差点	信号待ちの園児が事故に巻き込まれる可能性がある。	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
2	準幹線585号上安原・福増線安原5号中屋町線	中屋町北交差点	信号待ちの園児が事故に巻き込まれる可能性がある。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 84【ミドリ光と風こども園】令和元年9月18日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線51号みどり団地線	みどり1丁目135地先ほか	横断歩道の見通しが悪い。	「横断者注意」の設置	金沢市	対策済
2	安原18号みどり1丁目線13号	みどり1丁目141地先	車がスピードを出している。	「学童注意」の設置	金沢市	対策済
3	1級幹線51号みどり団地線	南塚町261-1地先	道路が若干曲がっているため車が見えにくい。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 85【安原こども園】 令和元年9月18日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	主要地方道松任宇ノ気線	みどり団地口交差点	横断待機中に歩道へ車の進入が心配される。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済
2	主要地方道松任宇ノ気線	福増町交差点	横断待機中に歩道へ車の進入が心配される。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済
3	安原13号工業団地線11号	福増町北845地先	横断歩道はあるがなかなか止まってくれない。	横断歩道塗り直し、一時停止線塗り直し	警察	対策済

## 86【神田認定こども園】 令和元年9月19日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	神田1丁目線2号	神田1丁目10地先ほか	交通量が多い。	外側線、「学童注意」の設置	金沢市	対策済
2	御影町線15号	御影町23-10地先	用水に転落防止柵がない。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済

## 87【のぞみ保育園】 令和元年9月19日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	若草町線8号	若草町25-15	見通しが悪い。	クロスマーク、カーブミラーの設置	金沢市	対策済
2	若草町線8号	若草町24-6	横断歩道がない。	外側線の設置	金沢市	対策済
3	十一屋町線9号	十一屋町4-12	車がスピードを出している。	「学童注意」の設置	金沢市	対策済
4	十一屋町2号	十一屋町14-17	橋の地覆が低い。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
5	若草町線10号	若草町15-11	車両用防護柵に隙間がある。	車両用防護柵の改修	金沢市	対策済
6	平和町2丁目線20号	平和町2丁目5-3地先	車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置	金沢市	対策済
7	1級幹線79号法島大桑線	法島町25-11地先	交通量も多く、停止線のギリギリを車が通る。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

## 88【ひまわりこども園】 令和元年9月19日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	1級幹線31号若草・横川線、三馬24号横川3丁目線8号	横川3丁目20地先ほか	用水に転落防止柵がない。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
2	三馬24号横川3丁目線8号	横川3丁目33地先ほか	スピードを緩めずに通る車が多く危険。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 89【ふたつか認定こども園】 令和元年9月19日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線541号稚日野・北塚線	北塚町西32地先ほか	一部外側線がない。	外側線の設置	金沢市	対策済
2	主要地方道金沢美川小松線	北塚町東193-1地先	歩道は確保されているが、見通しも良くスピードが出ている。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 90【めばえこども園】 令和元年9月19日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	押野17号八日市3丁目線14号	八日市3丁目571地先	見通しが悪い。	カーブミラーの設置	金沢市	対策済
2	1級幹線101号八日市町線	八日市3丁目西交差点	歩行者用信号の青時間が短い。	信号灯器のLED化、歩行者用信号の青時間延長	警察	対策済

## 91【あゆみ保育園】 令和元年9月20日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線518号石引・十一屋線	菊川1丁目34-13地先	横断歩道の待機場所が狭い。	外側線の設置	金沢市	対策済
2	1級幹線106号小立野笠舞線	笠舞3丁目東交差点	押しボタン信号を無視する車が多い。	信号灯器のLED化、交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済

## 92【聖ヨハネ保育園】 令和元年9月20日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	石引4丁目線9号	石引4丁目8-13地先	カーブで見通しが悪い。	クロスマーク、「速度落せ」の設置	金沢市	対策済

## 93【富樫中央保育園】 令和元年9月20日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	山科2丁目線5号	山科2丁目4-16地先	車がスピードを出している。	「速度落せ」の設置	金沢市	対策済
2	主要地方道金沢小松線	山科2丁目23地先	横断待機中に歩道へ車の進入が心配される。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済

## 94【野町保育園 野町夜間保育所】 令和元年9月20日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	準幹線510号野町・泉野線	野町3丁目19-1地先	外側線が消えている。	外側線の引き直し	金沢市	対策済

## 95【わくなみこども園】 令和元年9月20日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	三口新町2丁目線7号	三口新町2丁目8地先	車がスピードを出している。	クロスマーク、「徐行」の設置	金沢市	対策済

## 96【三馬保育所】 令和元年9月24日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	有松2丁目線4号	有松2丁目42地先ほか	交通量が多い。	クロスマーク、外側線の引き直し	金沢市	対策済
2	三馬33号久安5丁目線2号	久安5丁目158地先	遊歩道なのに車がよく通る。	交通指導取締り・交通監視活動	警察	対策済



## 97【長町幼稚園】 令和元年9月25日実施

	路線名	箇所名・住所	未就学児が日常的に集団で移動する経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	長町1丁目線7号	長町1丁目1-17地先ほか	車がスピードを出している。	「学童注意」の設置	金沢市	対策済

## 98【石川県立ろう学校幼稚園】 令和元年11月22日実施

	路線名	箇所名・住所	お散歩コースの状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	一般県道窪・野々市線	窪6丁目218地先ほか	横断歩道に信号がない。	横断歩道塗り直し	警察	対策済