

## 令和6年能登半島地震【金沢市道関連交通制限マップ】

令和6年6月24日 12時00分時点

HP番号	管理番号	災害箇所	概要	交通制限	解除
1	5161	堀切町地内	亀裂	通行止	1月17日
2	5403	小二文町地内	陥没	通行止	1月4日
3	5164	神谷内町葵地内	陥没	通行止	2月2日
4	5167	竹又町地内	崩土	通行止	1月15日
5	5174	三池栄町地内	陥没	通行止	1月12日
6	5182	専光寺町力地内	陥没	通行止	
7	5183	森山2丁目地内	崩土	通行止	6月24日
8	5184	駅西新町3丁目地内	陥没	通行止	1月5日
9	5200	東山2丁目地内	施設損傷	通行止	1月12日
10	5206	御所町東~鶴和台東・交差点	崩土	通行止	1月7日

HP番号	管理番号	災害箇所	概要	交通制限	解除
11	5210	牧町地内	施設損傷	通行止	1月5日
12	5212	栗崎町地内:一円	路面凹凸	通行止	
13	5213	国見町地内	陥没	通行止	
14	5217	東山2丁目地内	施設損傷	通行止	1月15日
15	5219	西都1丁目地内	路面凹凸	通行止	1月7日
16	5224	田上新町地内	崩土	通行止	
17	5216	金石味噌屋町地内	施設損傷	通行止	2月21日
18	5227	大桑町(大道割)地内:法定外	亀裂	通行止	
19	5234	下安原町西地内:法定外	施設損傷	通行止	1月4日
20	5240	山の上町地内	崩土	通行止	1月8日

HP番号	管理番号	災害箇所	概要	交通制限	解除
21	5243 5246	湖南町地内	陥没	通行止	
22	5268	栗崎町ル地内	施設損傷	通行止	1月8日
23	5305	小坂町北地内:法定外	路面凹凸	通行止	1月16日
24	5333	鈴見台3丁目地内	陥没	通行止	1月11日
25	5327	金市町八地内	陥没	通行止	1月4日
26	5350	金石本町1地内:大野湊神社	施設損傷	通行止	2月21日
27	5379	涌波2丁目地内	道路亀裂	通行止	1月4日
28	5405	諸江上丁地内	陥没	通行止	1月8日
29	5394	岩出町リ地内	崩土	通行止	1月7日
30	5399	北方町地内	崩土	通行止	1月23日

HP番号	管理番号	災害箇所	概要	交通制限	解除
31	5333	疋田2丁目地内:地下道上部	陥没	通行止	1月7日
32	5484	御所町1丁目地内:林道	倒木	通行止	1月16日
33	5842	神田1丁目地内	陥没	通行止	1月11日
34	6064	高柳町地内	陥没	通行止	1月12日
35	6114	曲子原町地内	崩土	通行止	1月17日
36	6260	山の上町地内	道路亀裂	通行止	1月15日
37					
38					
39					
40					

