

# 51. 双葉保育所

点検日: 令和元年9月5日(木)

## ● 外側線が消えている

(対策前)





(対策後)



## 外側線の引き直し

塚崎町二111-1地先 (1級幹線38号観法寺・吉原線)





# 53.見真こども園

点検日:令和元年9月5日(木)



●クランク型道路で横断時や歩く時危険

横断歩道塗り直し

彌勒町カ21-1地先 (一般県道蚊爪停車場線)

# 54.小金こども園(1/5)


点検日:令和元年9月6日(金)



(65[浅野川総合病院内保育所]と重複)

# 54. 小金こども園(2/5)

点検日: 令和元年9月6日(金)



## ● 用水に転落防止柵がない

(対策前)



(対策後)



## 転落防止柵の設置

小坂町東81地先

(小坂52号小坂町南線13号)









●道幅が狭く、用水がある


(対策前)

(対策後)



ポールコーンの設置

横枕町ニ4-1地先 (小坂13号横枕町線)



●信号待ちの園児が事故に巻き込まれる可能性がある

(対策前)



(対策後)



車両用防護柵の設置

足田東交差点 (1級幹線102号足田町線)



# 55.千坂こども園(3/3)

点検日:令和元年9月6日(金)




●信号はあるが右左折車が多い

信号灯器のLED化、横断歩道塗り直し

上金川橋交差点 (1級幹線103号足田神谷内線)

# 56. 東金沢こども園(1/3)

点検日: 令和元年9月6日(金)



●交通量が多く、横断歩道で車が止まらない

(対策前)




(対策後)




「横断者注意」の設置、外側線の引き直し

三池町193-1地先ほか (小坂49号三池町線17号)



# 56.東金沢こども園(2/3)

点検日:令和元年9月6日(金)



●信号待ちの際に駐車場出入りの車が歩道へ進入してくる

(対策前)



(対策後)



車両用防護柵の設置

小坂町西105-1 (一般県道東金沢停車場線)

# 56. 東金沢こども園(3/3)

点検日: 令和元年9月6日(金)



# 57.かみやちこども園

点検日:令和元年9月6日(金)



## ●車が多く信号待ちの際に危険を感じている

(対策前)



(対策後)



## 車両用防護柵の設置

神谷内交差点 (一般国道359号)

# 58. 金石保育所(1/2)

点検日: 令和元年9月9日(月)

金石町小学校  
老人福祉センター松寿荘  
金石保育所  
金石北三丁目  
三善製紙  
日本ビル工業  
公園  
園主交 金沢第  
県営けやき団地  
変電所


●車がスピードを出している  
(対策前) (対策後)

「速度落せ」の設置  
金石北3丁目16-10地先ほか (金石北3丁目13号)

# 58. 金石保育所(2/2)

点検日: 令和元年9月9日(月)





●車がスピードを出している

(対策前)

(対策後)



外側線の設置

畝田中1丁目59地先 (大徳35号畝田中1丁目線2号)





●車がスピードを出している

(対策前)



(対策後)



外側線の設置

松村5丁目88-1地先 (大徳7号松村町線)



●見通しが良く、横断歩道はあってもスピードを上げて車が通り過ぎる

横断歩道塗り直し、一時停止線塗り直し

畝田中1丁目1-1地先ほか (大徳31号畝田東1丁目線3号ほか)

●車両用防護柵に隙間がある

(対策前)

(対策後)



車両用防護柵の更新

駅西新町1丁目32-10地先ほか (駅西新町1丁目線2号)

