

外壁タイル診断調査業務対象施設一覧(R7年度)

対象施設名		所在地	構造	調査対象面	調査対象面積	診断方法	タイル仕様	環境調査による アスベスト含有分析	貸与資料
1	旧馬場小学校	東山3丁目9番30号	RC造	南面、東面、 北面の一部、 西面の一部	1,316 m ²	全面打診法 赤外線装置 法	二丁掛小口タイル	実施しない	新築時竣工図 (PDF形式) 定期点検記録図面 (JWW形式)